```
                    0001 ;
                    0002 ;            CENTRONICS PRINTER OUTPUT PROGRAM
                    0003 ;
                    0004 ;            DEFINE PIO PORTS
                    0005 ;
     (0004)         0006 ADATA:      EQU     4
     (0005)         0007 BDATA:      EQU     5
     (0006)         0008 ACTRL:      EQU     6
     (0007)         0009 BCTRL:      EQU     7
                    0010 ;
0000'               0011             ORG     0C50H
                    0012 ;
                    0013 ;            PRINT OUTPUTS A CHARACTER TO THE PRINTER
                    0014 ;            CONVERTING THE NON-ASC11 NASCOM CONTROL
                    0015 ;            CHARACTERS TO ASC11.
                    0016 ;
0C50    F5          0017 PRINT;      PUSH    AF          ;SAVE A&F
0C51    FE1D        0018             CP      1DH         ; IS IT NASCOM BS?
0C53    2002        0019             JR      NZ,PI0      ;NO, SKIP
0C55    3E08        0020             LD      A,08H       ;YES, USE ASC11 BS
0C57    FE1E        0021 PI0:        CP      1EH         ; IS IT NASCOM FF?
0C59    2002        0022             JR      NZ,P20      ;NO, SKIP
0C5B    3E0C        0023             LD      A,0CH       ;YES, USE ASC11 FF
0C5D    FE1F        0024 P20:        CP      1FH         ; IS IT NASCOM CR?
0C5F    2002        0025             JR      NZ,P30      ;NO, SKIP
0C61    3E0D        0026             LD      A,0DH       ;THEN CR
0C63    CD680C      0027 P30:        CALL    PCHAR       ;SEND THE CHARACTER
0C66    F1          0028             POP     AF          ;RESTORE A&F
0C67    C9          0029             RET
                    0030 ;
                    0031 ;            PCHAR OUTPUTS A CHARACTER TO THE PRINTER
                    0032 ;            ENTER WITH THE CHARACTER IN A
                    0033 ;
0C68    F5          0034 PCHAR:      PUSH    AF          ;SAVE CHARACTER
0C69    3E0F        0035             LD      A,0FH       ;PIO MODE 0 (OUTPUT)
0C6B    D306        0036             OUT     ACTRL,A     ;SET PORT A
0C6D    3E4F        0037             LD      A,4FH       ;PIO MODE 1 (INPUT)
0C6F    D307        0038             OUT     BCTRL,A     ;SET PORT B
0C71    DB05        0039 PRDY:       IN      A,BDATA     ; IN FROM PORT B
0C73    17          0040             RLA                 ;ROTATE BIT 7 INTO CY
0C74    38FB        0041             JR      C,PRDY      ;WAIT TIL 0
0C76    F1          0042             POP     AF          ;GET THE CHARACTER BACK
0C77    CBFF        0043             SET     7,A         ;SET M.S.BIT
0C79    D304        0044             OUT     ADATA,A     ;SET IT
0C7B    CBBF        0045             RES     7,A         ;CLEAR M.S.BIT
0C7D    D304        0046             OUT     ADATA,A     ;SEND IT
0C7F    CBFF        0047             SET     7,A         ;SET IT AGAIN
0C81    D304        0048             OUT     ADATA,A     ;SEND IT
0C83    C9          0049             RET                 ;RETURN TO CALLER
                    0050 ;
                    0051 ;            'ECHO' SENDS CHARACTERS TO THE PRINTER
                    0052 ;            AS WELL AS THE SCREEN.
                    0053 ;
0C84    CD3B01      0054 ECHO:       CALL    013BH       ;NORMAL CRT ROUTINE
0C87    C3500C      0055             JP      PRINT       ;PRINT AND RETURN
                    0056 ;
                    0057 ;            NEW VALUE FOR THE $CRT REFLECTION
```